CIRCULAR EXTERNA

CE-2023-00186

FRESADO Y REPOSICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE DE SERVICIO INTERNA PLATAFORMA SUR

PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE: Gerencia de infraestructura

FECHA: martes, 10 de octubre de 2023

La Dirección de Mantenimiento informa a la comunidad Aeroportuaria el inicio de las actividades de fresado y reposición de pavimento flexible sobre la calle de servicio interna de plataforma sur, distribuidas en dos zonas con cierres no simultáneos: la primera frente al puente de abordaje 87 y la segunda frente al puente de abordaje 86 (figura 1). La intervención está programada para el viernes 13 de octubre de 2023 desde 08:00 HL hasta las 14:00 HL, con las siguientes restricciones:

- Paso restringido por uno de los carriles de la calle de servicio
- Señalización indicando paso uno a uno, es decir, precaución para circulación por un carril.
- Transito controlado mediante auxiliares de tráfico
- Precaución ingreso y salida de vehículos sala remota D6

Figura 1: zonas de intervención calle de servicio interna plataforma sur frente a puentes de abordaje 87 y 86

Lamentamos los inconvenientes que estas obras puedan generar por lo que recomendamos tomar las medidas correspondientes para evitar la afectación en la operación. Agradecemos la atención y socialización de esta información con sus colaboradores

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.

Firmado por:
Mauricio Antonio Velez Vargas
2023/10/10 04:17:53:282