

CIRCULAR EXTERNA 20182400000567

SENTIDO CALLE DE SERVICIO PLATAFORMA T1 POSICIONES 101 A 107

PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA

DE: GERENCIA DE OPERACIONES – OPAIN S.A.

FECHA: MARZO 13 DE 2018

Opain S.A se permite informar que a partir del 13 de marzo de 2018 a las 23:00 la calle de servicio que conecta las posiciones 101 a 107 se modificara tal cual como lo muestra en la (Figura 1), esto obedece a la entrega de nueva infraestructura de calle de servicio interna que conectara las nuevas posiciones de contacto 88 y 89.



Figura 1.

Esta nueva configuración elimina el paso peatonal que conecta las posiciones 101 a 107 por lo que el desplazamiento del personal que atiende en estas posiciones deberá ser movilizado por la calle de servicio interna en vehículos de la compañía.

Por lo anterior solicitamos acatar la nueva señalización dispuesta en la plataforma de la Terminal T1.

Agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

(Firmado)

CHRISTIAN CARRAZANA
Director de Operaciones
OPAIN S.A.