

CIRCULAR EXTERNA

20192200000377

ALINEACION DE GUIAS Y AJUSTE SISTEMA HIDRAULICO DEL ASCENSOR DE PASAJEROS 81 DE LA TERMINAL 1, UBICADO EN EL ESPIGON NORTE.

PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE: Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento

FECHA: 01/04/2019

OPAIN S.A. informa que por motivo de actividades de alineación de guías y ajuste sistema hidráulico en el ascensor 81 suministros internacional espigón norte zona publica (imagen 1), que presta servicio a los usuarios en la zona publica desde el piso 1 al piso 3, estará fuera de servicio por un lapso de 3 días, a partir del miércoles 3 de abril del 2019 desde las 06:00 HL, hasta el sábado 6 de abril del 2019 año hasta las 06:00 HL.




IMAGEN 1

Como medida de contingencia y para no afectar la operación y tránsito de usuarios y suministros, se cuenta con los ascensores 80L1 y 80L2 (imagen 2) los cuales se

encuentran adyacentes al equipo a intervenir, para el acceso a los Back Office en los diferentes pisos, al igual que los accesos por escaleras fijas.




IMAGEN 2

Para el acceso al piso 2 desde el piso 1, se debe realizar desde la zona publica por medio de los ascensores ubicados en las puertas 4 y 5 (imagen 3) o cualquiera de las escaleras fijas o eléctricas de la terminal.




IMAGEN 3

Agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento, esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los ascensores de la terminal y brindar seguridad a nuestros usuarios.

Cordialmente

(Firmado)

CARLOS FERNANDO ORTIZ G.

Gerente de Ingeniería y Mantenimiento
OPAIN S.A.